

通学路危険箇所一覧表（H24～R6年度報告分）

※具体的な場所をクリックしていただくと、該当箇所を地図上で確認できます。

令和6年12月時点

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
1	宮野	宮野	県道	宮野上佐々並線	<u>宮野上石丸から七房まで</u>	採石場へのトラックが多く通るが、歩道がない。	歩道整備【県】	対応中	見守り活動重点化
2	宮野	宮野	市道	桜畠二丁目線	<u>桜畠二丁目8-10付近の三叉路交差点</u>	見通しの悪い三叉路の交差点で、西恋路方面へ入りする車の一時停止が遅れる恐れがある。	歩道破線の設置【市】	対策済	注意喚起
3	宮野	宮野	市道	住吉熊坂線	<u>宮野下6-5付近</u>	登下校時に車の出入りが多く、横断歩道が渡りづらい。	外側線の引き直し【市】	対策済	
4	宮野	宮野	市道	桜畠二丁目中恋路線	<u>折本二丁目1-4付近の交差点</u>	狭い道だが交通量が多く見通しが悪いため、接触事故が起こる可能性が高い。			注意喚起 交通安全指導 注意看板の設置【地域】
5	宮野	宮野	市道	桜畠四丁目2号線	<u>宮野中学校グラウンド横</u>	降水量増加時に水路の水位が上がり、道路との境界が分からなくなる。	柵設置【市】	対策済	荒天時における見守り活動
6	宮野	宮野	県道	宮野上山口停車場線	<u>宮野下800付近の交差点</u>	交通量が多く、車のスピードも速い。さらに、狭い道から広い道に出るため開放感もありが、横断歩道が無いので渡りづらい。	横断歩道の設置【警察】	対策済	見守り活動
7	宮野	宮野	県道	宮野大歳線	<u>折本一丁目9-15付近の交差点</u>	車の往来が多く、見通しも悪いが、横断歩道が無いので渡りづらい。	横断歩道の設置【警察】	対策済	
8	宮野	宮野	国道	376号	<u>宮野上1855付近</u>	路側帯のみで歩道のない区間があるが、スピードの速い車が多い。 外側線が薄くなっている箇所がある。	外側線沿いに緑ラインを設置 外側線の引き直し【県】	対策済	見守り活動

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
9	宮野	宮野	市道	石丸2号線	<u>宮野上1664付近</u>	道路の幅が狭く、ゆるくカーブしているため見通しが悪い。	路面表示の設置【市】	対策済	交通安全指導 地域広報紙等で注意喚起【地域】
10	宮野	宮野	市道	桜島四丁目西桜島線	<u>桜島四丁目5-2付近</u>	水路の溝が深く、落ちると大きな怪我につながる恐れがある。	市道と溝の境にポストコーンを2か所設置【市】	対策済	
11	宮野	宮野	市道	大山路北恋路線	<u>宮野上3507付近の川沿い</u>	一部ガードレールがない区間がある。	転落防止措置の検討【市】	予定	交通安全指導
12	宮野	宮野	市道	住吉熊坂線	<u>市道住吉熊坂線と市道中恋路河原線の交差点</u>	住宅の壁で、交差点の見通しが悪い。	路面標示の設置【市】 横断歩道のカラー塗装【市】 横断歩道補修【警察】	対策済	交通安全指導 見守り活動 横断歩道に立哨【地域】
13	宮野	宮野	市道	中恋路河原線	<u>中村第1踏切付近</u>	交通量が多い。歩道の幅が狭く、水路への転落の恐れがある。			児童に交通安全指導 水路の反対を通学路に変更
14	大殿	大殿	市道	八幡馬場江良線	<u>江良地下道</u>	薄暗く、人気がない。道幅が狭いが、スピードの速い自転車も通行する。	出入口付近の草刈による視距確保【国・市】 地下道手前にポストコーンを設置【市】	対策済	注意喚起
15	大殿	大殿	市道	折本一丁目下恋路線	<u>観音堂踏切</u>	踏切の幅が狭く、歩道の確保が困難であるが、交通量も多いため、車と歩行者が接触する可能性が高い。			注意喚起
16	大殿	大殿	市道	古熊三丁目道祖町線	<u>石観音踏切</u>	踏切の幅が狭く、歩道の確保が困難であるため、車と歩行者が接触する可能性が高い。			注意喚起
17	大殿	大殿	市道	東山通り下矢原1号線	<u>上山口駅付近</u>	道路に樹木の枝がはみ出しているため、歩行者が車道を通行しなければならない。			樹木の伐採

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
18	大殿	大殿	県道	宮野大歳線	大殿小学校前歩道橋	歩道橋から電線を触ることができる位置にあるため、児童が触れる恐れがある。			注意喚起 カバーの設置【その他】
19	大殿	大殿	県道	山口旭線	下堅小路36-1付近の横断歩道	横断歩道が壁で見えにくい。			注意喚起 飛び出し注意の看板設置【その他】
20	大殿	大殿	市道	下堅中下中河原線	久保小路24付近	通学路であることが分かりづらいため、車のスピードが速くなっている。			交通安全指導 地域広報紙等で注意喚起【地域】
21	大殿	大殿	県道	山口旭線	天花二丁目15-26付近の横断歩道	見通しが悪いが、車のスピードが速い。	注意看板の設置【県】	対策済	交通安全指導
22	大殿	大殿	市道	八幡馬場江良線	陸上自衛隊山口駐屯地南東側	スピードの速い車が多い。	自動車の走行速度の実態調査状況により、速度取締の実施【警察】	対策済	交通安全指導 注意看板の設置【地域】
23	大殿	大殿	市道	八幡馬場江良線	江良二丁目5-18付近	電柱が歩行スペースを狭くしている。	側溝を加工し、歩道幅の確保【市】	対策済	交通安全指導
24	大殿	大殿	市道	江良1号線	七尾台2-2付近	横断指導線が消えている。	横断指導線の引き直し【市】 横断指導線内のカラー化、路面標示の設置【市】	対策済	交通安全指導
25	大殿	大殿	市道	初瀬1号線	市道初瀬1号線と市道初瀬江良線の交差点付近	児童が横断する箇所に横断歩道がない。	グリーンベルトの設置【市】	対策済	交通安全指導
26	大殿	大殿	市道	古熊三丁目道祖町線	市道古熊三丁目道祖町線と市道古熊三丁目2号線の交差点付近	車がスピードを上げて曲がることがある。	波線の設置【市】 カーブミラーの形状変更【市】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
27	大殿	大殿	県道	香山園公園線	<u>県道香山園公園線と県道山口旭線の交差点付近の横断歩道</u>	横断歩道を四方向から車両が通過する。	路面表示の見直し【県】	対応中	
28	大殿	大殿	県道	山口旭線	<u>上豎小路65付近</u>	白線が消えかけており、歩道と車道の境界が分かりにくい。また車道や路肩が狭く、接触の恐れがある。	駐停車禁止路側帯の規制を廃止し実線の引き直し【警察】	予定	
29	大殿	大殿	市道	大手町野田線	<u>豎小路観光用駐車場横</u>	道幅が狭く、自転車や抜け道に利用する車のスピードが速い。			注意喚起
30	大殿	大殿	市道	下豎中下中河原線	<u>市道下豎中下中河原線と市道大市町久保小路線の交差点</u>	交通量が多く、見通しが悪い。	路面標示の設置検討【市】	未定	
31	大殿	大殿	市道	道祖町線	<u>市道道祖町線</u>	歩道が狭く、白線が消えかけている。県道との交差点が青信号時に車のスピードが速い。ガードレール等の歩行者を守るものがない。	駐停車禁止路側帯を廃止し、実線を引き直し【警察】 グリーンベルトの検討【市】	予定	注意喚起
32	大殿	大殿	市道	桜畠一丁目下後河原線	<u>市道桜畠一丁目下後河原線と市道大殿大路野田線の交差点</u>	見通しが悪く、スピードの速い車が多い。	ポストコーンの設置検討【市】 路側帯の塗り直し【市】 グリーンベルトの検討【市】	予定	注意喚起 交通安全指導
33	大殿	大殿	市道	桜畠一丁目下後河原線	<u>金古曾町5-41付近</u>	道幅が狭く、スピードの速い車が多い。	路面標示の検討【市】	予定	見守り活動
34	大殿	大殿	市道	八幡馬場江良線	<u>江良一丁目3-16付近</u>	通学時の交通量が多い。	「児童注意」等の標識の設置検討【市】	対応中	注意喚起
35	大殿	大殿	国道	9号	<u>江良バス停付近</u>	交通量が多く、スピードの速い車が多い。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
36	大殿	大殿	市道	石観音伊勢橋1号線	<u>日赤入口交差点から石観音踏切まで</u>	歩道が大変狭く、段差がある。			交通安全指導
37	大殿	大殿	市道	古熊二丁目線	<u>古熊一丁目6-15付近の三叉路</u>	ミラーが小さく、大殿中側から来る自転車や車が見えにくい。特に下校時の生徒が見えにくい。	交差点マークの設置【市】	対策済	
38	大殿	大殿	県道	宮野上山口停車場線	<u>古熊二丁目1-2付近の交差点</u>	電柱があり、見通しが悪い。また、古熊三丁目方面から来る車は、橋の欄干で歩行者が見えにくい。	グリーンベルトの設置【市・県】	対策済	交通安全指導 アドバイスミラー設置【地域】
39	白石	白石	市道	白石一丁目線	<u>白石小学校北側</u>	道路と学校の間に深い溝があるが、一部ガードレールが未設置である	ガードパイプの設置【市】	対策済	
40	白石	白石	市道	春日山糸米線	<u>山口高校北側</u>	自転車と歩行者が多く、接触の可能性が高い。			見守り活動重点化 注意喚起
41	白石	白石	県道	宮野大蔵線	<u>中央交差点の地下道</u>	暗く、人通りが少ないため、児童が怖いと感じ、別の交差点の横断歩道を利用している。	不点灯灯具の保守実施【県】	対策済	注意喚起
42	白石	白石	市道	白石三丁目糸米二丁目線	<u>糸米二丁目1-35付近</u>	道沿いの竹藪が荒れ、折れた竹が倒れかかる可能性が高い。			注意喚起 伐採
43	白石	白石	市道	宮島町白石二丁目線	<u>山口朝日放送付近の交差点から白石小学校グラウンド横まで</u>	道幅が狭く、路側帯に電柱があり通行がしにくい。車が離合する際や駐車場に入ったりする際に、歩行者と接触の可能性が高い。			交通安全指導
44	白石	白石	市道	中央二丁目湯田温泉四丁目線	<u>錦川沿い</u>	川沿いの道の手すりが低く、児童生徒が落下する可能性がある。			交通安全指導 柵を乗り越えないよう学校で指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
45	湯田	湯田	市道	赤妻町10号線	<u>泉町交差点から赤妻町へのへの道</u>	道路が拡幅され、交通量が増加した。			注意喚起
46	湯田	湯田	市道	上東湯田温泉五丁目線	<u>湯田温泉四丁目3-19付近</u>	交差点付近の交通量が多い。また、歩道の縁石がないところは車の進入がある。	歩道にポストコーンの設置【市】 外側線を設置【市】	対策済	
47	湯田	湯田	市道	元町湯田温泉六丁目線	<u>市道元町湯田温泉六丁目線と 県道陶湯田線との交差点</u>	車から児童が見えにくく、死角になっている。			見守り活動重点化
48	湯田	湯田	市道	楠木町2号線	<u>市道楠木町2号線と県道陶湯 田線との交差点</u>	車の出入りが多い。			見守り活動重点化
49	湯田	湯田	市道	一本松朝倉線	<u>湯田温泉一丁目1-3付近</u>	路側帯しかないため、児童のすぐ近くを車が通過する。			注意喚起
50	湯田	湯田	市道	一本松朝倉線	<u>楠木町8-10付近</u>	路側帯が狭い。さらに、北上しなければ横断歩道がないため、道路を横切らなければならない。			注意喚起
51	湯田	湯田	市道	上東湯田温泉五丁目線	<u>吉敷下東二丁目1-1付近の 交差点</u>	交差点付近の車のスピードが速く、交通量が多い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	注意喚起
52	湯田	湯田	市道	朝倉町線	<u>朝倉町6-69付近</u>	横の川に転落防止柵がないため、増水時に危険である。	道路端に目印としてデリネータを設置【市】	対策済	注意喚起
53	湯田	湯田	市道	湯田温泉五丁目2号線	<u>朝倉橋付近の交差点</u>	停止線前の「止まれ」が消えている。また、車道前だが、子どもは一時停止を意識しづらい。	路面標示の塗り直し【警察】	対策済	

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
54	湯田	湯田	市道	湯田温泉五丁目線	<u>湯田温泉五丁目5-13付近の丁字路</u>	下校時に車から児童が見えず、歩行者も一時停止しづらい。また、通学路だと意識されていない。			交通安全指導
55	湯田	湯田	市道	楠木町2号線	<u>楠木町2-41付近の丁字路</u>	停止線、横断歩道が消えている。	路面標示の塗り直し【警察】	対策済	
56	湯田	湯田	県道	陶湯田線	<u>湯田小学校前信号</u>	学校入り口を示す看板が樹木で見えにくく、枝が茂ると信号が見えにくい。さらに、車から通行人が確認しづらい。	信号機付近の樹木の剪定【県】	対策済	交通安全指導
57	湯田	湯田	市道	神田町上東線	<u>朝倉公園前</u>	交通量が多く、歩行者が横断しにくい。			見守り活動重点化 注意喚起
58	湯田	湯田	市道	神田町上東線	<u>楠木町11-25付近</u>	交通量が多く、歩行者が横断しにくい。	歩行者横断指導線を設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
59	良城	鴻南	国道	435号	<u>吉敷中東四丁目12-15付近の三叉路</u>	左角に店舗の駐車場があり、左折する車が歩道を横切る。また、歩行者が見えにくい。			見守り活動重点化 注意喚起
60	良城	鴻南	市道	佐畑1号線	<u>吉敷佐畑三丁目2-1付近の交差点</u>	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
61	良城	鴻南	市道	赤田佐畑線	<u>吉敷赤田一丁目12-1付近の交差点</u>	横断歩道線がなく、ストップマークの足型も薄くなっている。			ストップマーク（足型）の補修【地域】
62	良城	鴻南	その他	法定外道路	<u>吉敷上東二丁目7-7付近</u>	L字形に交差した道路で、家屋とゴミ集積所により見通しが悪く、歩行者と車が接触する危険がある。			カーブミラーの設置【地域】

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
63	良城	鴻南	市道	木崎佐畑1号線	<u>吉敷佐畑一丁目3-1付近</u>	横断歩道が無く、児童の横断が多い。	横断歩道の設置【警察】	対策済	
64	良城	鴻南	市道	木崎佐畑1号線	<u>維新公園五丁目2-31付近の交差点</u>	三方向から自転車と車の通行量が多い。	路面標示の設置【市】	対策済	
65	良城	鴻南	国道	435号	<u>吉敷赤田一丁目13-8付近の横断歩道</u>	横断歩道が薄くなっている。歩行者の一旦停止線とストップマークの足型が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	ストップマークの塗り直し【地域】
66	良城	鴻南	市道	佐畑3号線	<u>吉敷地域交流センター付近</u>	停止線があるが、交差点内で停車が多く、横断が危険である。また、道路幅が狭く、自転車と車の併走が危険である。さらに、交流センター方向からの車は、カーブのため見づらい。			立哨 見守り活動 足型マークの設置【地域】
67	良城	鴻南	国道	435号	<u>吉敷赤田一丁目12-1付近の横断歩道</u>	横断歩道の手前に、コンビニ駐車場の出入り口があり、車と接触する可能性がある。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動 交通安全指導
68	良城	鴻南	市道	神田町上東線	<u>吉敷中東三丁目16-11付近の横断歩道</u>	国道435号との交差点から5カ所の横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
69	良城	鴻南	市道	神田町上東線	<u>赤妻町4-58付近</u>	土師八幡宮側の歩道は幅が狭く、路側線のみであるため、道路反対側に移動する必要がある。	路面標示の設置【市】	対策済	
70	良城	鴻南	国道	435号	<u>吉敷赤田四丁目5-8付近の横断歩道</u>	中尾方面から下ってくる車がスピードを出して走行している。また、カーブが連続しており、見通しが悪い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	交通安全指導
71	良城	鴻南	その他	法定外道路	<u>吉敷佐畑二丁目13-1付近</u>	降水量が多い際、水路が増水し流れも速くなり、児童が転落する恐れがある。			交通安全指導 立哨

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
72	良城	鴻南	市道	木崎佐畑2号線	<u>吉敷佐畑三丁目9-6付近</u>	交通量の多いカーブに差し掛かる車道を、児童が横断している。	付近に横断歩道予告の看板、道路標示を追加【警察】	対策済	見守り活動
73	良城	鴻南	その他	法定外道路	<u>木崎川沿い</u>	木崎川沿い河川道に設置されたガードパイプが経年劣化により腐食し、一部破損しており河川への転落なども懸念される。	ガードパイプの修復【県】	対策済	注意喚起
74	良城	鴻南	市道	赤田佐畑線	<u>吉敷幼稚園付近</u>	道が狭くカーブが多い。また、朝夕の交通量が多い。			交通安全指導 見守り活動
75	良城	鴻南	国道	435号	<u>吉敷赤田四丁目6-3付近</u>	中尾方面から吉敷方面へ走る車が縁石を越えて、建物に衝突をする事故が多発している。	ガードパイプの設置【県、国】	対策済	
76	良城	鴻南	市道	坂東中村線	<u>吉敷川沿い</u>	ガードレールが少なく、川に転落の危険がある。			注意喚起
77	良城	鴻南	市道	中村木崎線	<u>市道中村木崎線と市道木崎佐畑1号線の交差点</u>	歩行者及び車の交通量が非常に多い。			見守り活動
78	良城	鴻南	市道	木崎佐畑2号線	<u>市道木崎佐畑2号線と市道木崎佐畑1号線の交差点</u>	抜け道として朝夕の交通量が非常に多く、通行する児童・生徒数も非常に多い。	横断歩道及び停止線の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動
79	良城	鴻南	国道	9号	<u>木崎交差点</u>	横断歩道が薄くなっている。交差点にガードパイプがないため、車が突っ込む可能性がある。	横断歩道の塗り直し、自転車横断帯の抹消【警察】 ガードパイプの設置【国】	対策済	見守り活動
80	良城	鴻南	国道	9号	<u>朝田トンネル内</u>	車のスピードが速い。さらに、交通量が多く、歩道を通行時に非常に危険を感じる。	ガードパイプを設置【国】	対策済	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
81	良城	鴻南	市道	木崎佐畑2号線	<u>木崎川沿い</u>	夜間の街灯が少なく、非常に暗い。			交通安全指導 防犯灯の設置【地域】
82	大歳	鴻南	市道	勝井下湯田線 黒川市坂東線	<u>千代丸橋付近の交差点</u>	信号機がないが、朝の交通量が多い。	横断歩道等路面表示の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
83	大歳	鴻南	市道	勝井下湯田線	<u>朝田339-3付近</u>	壁があり、見通しが悪い。			注意喚起
84	大歳	鴻南	市道	勝井中矢原線	<u>養元寺付近の交差点</u>	幼稚園の送迎等で交通量が多く、横断児童を見落とす車が多い。	ポストコーンの設置【市】 待機場所の安全対策【市】 横断歩道の移設検討【警察】	対応中	交通安全指導 見守り活動
85	大歳	鴻南	県道	陶湯田線	<u>陶湯田線の歩道</u>	歩道が狭く、車の交通量が多い。	歩道整備工事中【県】	対応中	
86	大歳	鴻南	市道	勝井中矢原線他	<u>ゾーン30区域の道路</u>	登下校時の交通量が多く、「ゾーン30」ではあるがスピード超過の車が多い。	路面表示の設置【市】 立ち寄り警戒、交通規制【警察】	対策済	注意喚起
87	大歳	鴻南	市道	勝井中矢原線	<u>下湯田踏切から大歳地域交流センターまで</u>	路側帯が狭いが、登下校時の交通量が多い。「ゾーン30」だがスピード超過の車が多い。	交通規制を実施【警察】 グリーンベルトの引き直し【市】	対策済	見守り活動
88	大歳	鴻南	その他	法定外道路	<u>矢原674-9付近</u>	歩道のない現道に渋滞を回避する車が流入し、児童生徒が安全に通行できない。	歩道の整備、道路の拡張【市】	対応中	
89	大歳	鴻南	市道	中村小出線	<u>下矢原踏切付近</u>	登校時の交通量が多く、踏切の幅員が狭いため、児童生徒が大変混雑している。	パトロール実施【警察】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
90	大歳	鴻南	市道	中村小出線	<u>市道中村小出線と市道勝井中矢原線の交差点</u>	登校時の交通量が多く、交差点から矢原駅方面に向けて、道路が渋滞し、児童生徒が大変混雑している。	信号機パターン調整【警察】 パトロール実施【警察】	対策済	交通安全指導 見守り活動
91	大歳	鴻南	市道	木崎坂東線	<u>大歳踏切付近の地下道</u>	道幅が狭い。また、昼間でも薄暗く、夜間は極めて暗いため、不審者が度々出没している。			注意喚起
92	平川	平川	市道	御堀平井線	<u>市道御堀平井線と市道岡小路閨線との交差点</u>	御堀方面からの車の左折が多く、登校時の横断や横断後の歩行も道幅が狭く危険である。また、朝の交通量が多い。	交差点部分の道路整備【市】 交差点信号の設置【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
93	平川	平川	市道	平井中野線	<u>市道平井中野線</u>	県道の抜け道になっており、登下校時は交通量が多く、車のスピードも速い。また、道幅が狭く、歩道も十分ではない。	グリーンベルトの塗り直し【市】 部分的舗装修繕工事の実施【市】	対策済	
94	平川	平川	市道	中村小出線	<u>黒川1426付近</u>	朝夕の交通量が多く、車のスピードが速い。さらに、道幅は狭く、歩道も十分ではない。	路面標示の設置【市】	対策済	
95	平川	平川	市道	西吉野線	<u>西京高校グラウンド横</u>	用水路の深さが1m以上あり、横幅も約1mあるが、防護柵や水路蓋等の設置がない。	部分的にデリネーターを設置【市】	対策済	
96	平川	平川	市道	小原中野線	<u>平井1634-28付近</u>	停止線、横断歩道、路面表示の白線が薄くなっている。	横断歩道等の塗り直し【警察】	対策済	
97	平川	平川	その他	法定外道路	<u>平川幼稚園付近から黒川888付近まで</u>	停止線、横断歩道、路面表示の白線が薄くなっている。	路肩の補修及び塗り直し【地域】	対策済	
98	平川	平川	市道	西吉野線	<u>黒川2623-3付近の丁字路</u>	丁字路で、学生の往来も多い。	丁字路路面標示の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
99	平川	平川	市道	大塚沖線	<u>黒川877-8付近の交差点</u>	停止線の表示がなくなったため交差点とわかりにくい。	十字路路面標示の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 交通安全指導
100	平川	平川	市道	平井中野線	<u>市道平井中野線と市道馬木領中野線の交差点</u>	「止まれ」のマークや横断歩道がない。	路面標示の塗り直し【市】	対策済	見守り隊の立哨
101	平川	平川	市道	大塚沖閨線	<u>市道大塚沖閨線と市道大塚沖線の交差点</u>	停止線等がない。	丁字路路面標示の塗り直し【市】	対策済	止マーク設置【地域】
102	平川	平川	市道	中園町台線	<u>上平井交差点から山口警察署平川交番まで</u>	道幅が狭いが交通量は多い。	白線の塗り直し及び白線の延長【市】	対策済	
103	平川	平川	その他	法定外道路	<u>黒川654-15付近の交差点</u>	「止まれ」のマークがどちらにもないため、車がお互い止まらない。			交通安全指導
104	平川	平川	市道	平井西福良線	<u>黒川597-21付近</u>	道幅が狭い。			交通安全指導
105	平川	平川	その他	法定外道路	<u>中国自動車道高架下(山口15)</u>	道幅が狭く、暗い。また、降水量増加時は水があふれて通行不可になる。			交通安全指導 冠水時は迂回する 防犯灯の設置【地域】
106	平川	平川	県道	陶湯田線	<u>黒川3380付近</u>	見通しが悪く、道幅も狭いので、車同士の離合と児童の歩行が重なったときに危険である。	バイパス整備【県】	対策済	
107	平川	平川	市道	御堀平井線	<u>湯田温泉IC出入口付近</u>	車の交通量が多い。			見守り活動重点化

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
108	平川	平川	市道	御堀平井線	<u>吉田2794-11付近の横断歩道</u>	信号機がない。			交通安全指導
109	平川	平川	県道	陶湯田線	<u>県道陶湯田線と法定外道路の交差点</u>	道路が整備されたことにより、交通量が増加したが、児童が歩道のない道を横断するため危険である。			交通安全指導
110	陶	湯上	国道	2号	<u>陶小学校前交差点地下道</u>	降水量が多い場合、冠水して歩行が危険になる。また、外部からの死角になっている。さらに、出入口部分の照明が点灯していない時間帯がある。			注意喚起 増水時は通学路変更
111	陶	湯上	国道	2号	<u>上市交差点地下道</u>	降水量が多い場合、冠水して歩行が危険になる。また、外部からの死角になっている。さらに、出入口部分の照明が点灯していない時間帯がある。			注意喚起 増水時は通学路変更
112	陶	湯上	県道	江崎陶線	<u>保育園入口バス停付近</u>	陶方面への抜け道としての利用も多く、交通量が大変多い。また、ガードレールが設置されていないため、事故の際に、車が歩道に突っ込んでくる危険性がある。	ポストコーン設置【県】 外側線の改修【市】 一時停止線の改修【警察】	対策済	交通安全指導 見守り活動重点化
113	陶	湯上	市道	西陶市線	<u>陶小学校南門前</u>	下校時、児童が道路を横断する際に、右側から来る車から横断する児童がいることが分かりにくい。			交通安全指導
114	陶	湯上	市道	中河原系根線	<u>市道中河原系根線と市道中河原4号線の交差点付近</u>	降水量が多くなり、川の水があふれた場合に、児童が転落し流される危険がある。	柵の設置【市】	対策済	交通安全指導 河川氾濫時の通学路の変更、保護者による送迎
115	陶	湯上	市道	大村向山上線	<u>南若川付近</u>	車道の路面の状態が悪い（低い）ため、雨天時に水がたまり、通行時に水がかかる。			注意喚起
116	陶	湯上	市道	大村向山上線	<u>周防往還自転車道と市道湯上線の交差点</u>	横断歩道がなく、見通しが悪い。	路面標示の設置【市】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
117	名田島	潟上	県道	山口小郡秋穂線	<u>名田島小入口交差点</u>	朝夕は交通量が多く、スピードの速い車も多いが、道幅が狭く歩道もない。	交差点の局部改良【県】 道路の拡幅、歩道の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
118	名田島	潟上	県道	開作上嘉川停車場線	<u>名田島2234付近の交差点</u>	信号機がないが、交通量が多くスピードを出す車も多いので、児童だけで渡るには危険である。			注意喚起
119	名田島	潟上	市道	島下島上線	<u>名田島交差点</u>	横断歩道があるが、小郡方面から左折する車からは建物で死角になる。			
120	名田島	潟上	市道	南向山下線	<u>南若川横</u>	道幅が狭く、両端は斜面になっており、すれ違う際に足を踏み外すと転倒や河川への転落の危険がある。			注意喚起
121	二島	二島	県道	宇部防府線	<u>惣栄橋の歩道</u>	カーブで車がスピードを出し、外側線より内側に入ってくることがある。			注意喚起
122	二島	二島	市道	向山下祢宜線	<u>二島地域交流センター付近の交差点</u>	見通しが悪く、歩道が狭い。また、カーブになっているため、車が外側線より内に入り込む。	速度抑制の路面標示、ポストコーン等の設置【市】 歩道の整備【市】	対策済	注意喚起
123	二島	二島	市道	祢宜幸田線	<u>秋穂二島6176-1付近の横断歩道</u>	信号機がない。また、カーブのすぐ側で植木もあるため、歩行者側からも自動車側からも見通しが悪い。	ダイヤモンドの塗り直し【警察】	対策済	交通安全指導
124	二島	二島	県道	宇部防府線	<u>横浜神社付近</u>	横断歩道のない道路を渡るが、交通量が多い道路のため危険である。	中央線・外側線補修【県】 パトロールの実施【警察】	対策済	交通安全指導
125	嘉川	川西	県道	江崎陶線	<u>福岡バス停付近丁字路</u>	多くの児童が通行するため、県道から入ってくる車が左右から重なると危ない。	外側線の引き直し【県】	対策済	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
126	嘉川	川西	その他	法定外道路	<u>嘉川4912-2付近の交差点</u>	見通しが悪い。			見守り活動
127	嘉川	川西	県道	江崎陶線	<u>山口市上嘉川交差点の歩道橋</u>	歩道橋を降りるとすぐに車道になっているため車との接触の危険がある。また、歩道橋の塗装がはがれている。	歩道橋の補修に向けた設計を実施【県】 市道路側帯の設置【市】	対応中	
128	嘉川	川西	市道	中市稽古屋線	<u>嘉川4975-1付近</u>	歩道がない。また、側溝の蓋が破損及び途中までしかない。			注意喚起
129	嘉川	川西	市道	免地上嘉川線	<u>嘉川1399付近</u>	用水路が深い。また、落下防止柵が未設置である。また、路側帯が狭い。	転落防止措置【市】	対策済	交通安全指導 見守り活動
130	嘉川	川西	市道	矢広団地線	<u>嘉川1418-10付近の交差点</u>	学校方面から稽古屋へ移動する際、見通しが悪く、左方向から来る車は児童が見えづらい。			交通安全指導 カーブミラーの設置を検討【地域】
131	嘉川	川西	市道	中市福岡線	<u>水路沿いの市道中市福岡線</u>	ガードレールが設置されていない。また、雨で水路の水量が増えると危険である。さらに、住宅が増え交通量が増したが、道幅が狭い。	ポストコーンの設置【市】 路面標示の設置【市】	予定	交通安全指導
132	嘉川	川西	市道	上高根上中野線	<u>嘉川4668付近の交差点</u>	住宅ができたため、交差点の見通しが悪い。	外側線を破線に変更【市】 路面標示の設置【市】	対策済	交通安全指導
133	嘉川	川西	市道	中市西本郷線	<u>河内川沿い</u>	降水量が多いときは、川が氾濫し道路と川の区別が付きにくくなる。			交通安全指導
134	嘉川	川西	市道	上中野3号線	<u>嘉川駅入口交差点付近</u>	道幅が狭く、見通しが悪い。また、登下校時に車の往来が多い。			見守り活動 立哨

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
135	興進	川西	国道	190号	<u>岡屋交差点歩道橋</u>	陸橋全体の腐食と破損及び歩行面のシートのはがれと破損がある。	歩道橋の改修【国】	予定	
136	興進	川西	市道	今井線	<u>市道今井線と市道原条東今井線の交差点の横断歩道</u>	横断歩道に信号機がない。また、スピードの速い車が多い。	外側線・中央線の引き直し【市】	対策済	見守り活動
137	興進	川西	国道	2号	<u>岡屋交差点歩道橋の国道2号高架下</u>	暗く、入り口付近に木の枝が繁茂している。	照明の常時点灯【国】 LED照明への更新【国】 函渠出入口の伐採【国】	対策済	可能な時、教員による付き添い
138	興進	川西	市道	上嘉川下高根線	<u>幸之江川から江崎踏切まで</u>	降水量が多い際に道路が冠水するため、道路中央部にわずかに見えるアスファルト上を児童が歩いている。			交通安全指導 見守り活動重点化
139	興進	川西	市道	今井線	<u>市道今井線と市道原条東今井線の交差点付近の横断歩道</u>	カーブ終わりがすぐ交差点になっており、車がスピードを出すため危険である。	破線を実線に変更、路面標示の検討【市】	予定	交通安全指導
140	興進	川西	市道	上高根上中野線	<u>幸ノ江橋</u>	欄干が低いいため、落下の危険がある。	欄干に落下防止柵の設置【市】	対策済	
141	佐山	川西	市道	小路須川後線	<u>佐山2862-1付近の交差点</u>	朝の交通量が多いが、道幅が狭い。また、路側帯の線が消えている。	交差点改良工事【市】	対策済	注意喚起
142	佐山	川西	市道	小路唐樋線	<u>佐山小学校前交差点</u>	横断歩道がない。	横断歩道のカラー化【市】	対策済	見守り活動 交通安全指導
143	佐山	川西	市道	小路唐樋線	<u>渚バス停付近の交差点</u>	十字路かつカーブであるため見通しが悪い。また、スピードの速い車が多い。	指導線、路面標示の設置【地域】	対策済	見守り活動

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
144	佐山	川西	市道	鳩岡北ノ江東1号線	<u>佐山1959付近</u>	見通しが悪い。また、スピードの速い車が多い。	横断指導線、路面標示の設置【地域】		
145	佐山	川西	県道	190号	<u>佐山2763付近</u>	佐山保育園に出入りする車が多く、登校時刻と重なり危険である。	警戒標識及び補助標識を設置【国】 交通安全指導実施【警察】	対策済	見守り活動 足型マークの設置【地域】
146	佐山	川西	国道	190号	<u>佐山小学校入口交差点の地下道付近</u>	歩道の横（縁石部分）がくずれている。	縁石の補修【国】	未定	見守り活動
147	鑄銭司	潟上	市道	今宿東南線	<u>鑄銭司5756付近の交差点</u>	見通しが悪く横断する際に危険である。また、交通量が多い。			注意喚起
148	鑄銭司	潟上	市道	岡大道線	<u>鑄銭司小学校運動場横</u>	運動場の南フェンス斜面と道路の間に深い溝があり、通行時危険である。	ポールを設置【市】	対策済	注意喚起
149	鑄銭司	潟上	市道	岡大道線	<u>鑄銭司小学校運動場付近の交差点</u>	横断歩道、停止線、横断歩道予告マークが消えかかっている。	横断歩道、停止線等修復【警察】 白線の塗り直し【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
150	鑄銭司	潟上	市道	今宿西和西線	<u>鑄銭司1558-1付近の横断歩道</u>	信号機がなく、交通量が非常に多い。また、停止線、横断歩道予告表示が消えかかっている。	横断歩道、停止線等の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
151	鑄銭司	潟上	市道	今宿西和西線	<u>鑄銭司3598-7付近の横断歩道</u>	信号機がなく、交通量が非常に多い。また、停止線、横断歩道予告表示が消えかかっている。	横断歩道、停止線等の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
152	鑄銭司	潟上	県道	山口秋穂線	<u>鑄銭司5225付近の横断歩道</u>	横断歩道のラインが仮の点線になっており、ドライバーに横断歩道であることがわかりにくい。	横断歩道指導線の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
153	鑄銭司	瀧上	県道	山口秋穂線	<u>鑄銭司4029-1付近の横断歩道</u>	横断歩道のラインが仮の点線になっており、ドライバーに横断歩道であることがわかりにくい。	横断歩道指導線の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
154	鑄銭司	瀧上	市道	岡大道線	<u>学校付近の市道岡大道線</u>	道幅が非常に狭い。また、通額時間に交通量が多い。			見守り活動重点化 注意喚起
155	鑄銭司	瀧上	県道	山口秋穂線	<u>鑄銭司4148-3付近</u>	山の脇を通る道のため見通しが悪いカーブになっている。また、道幅が狭く、車の離合の際危険である。	路面標示の検討【県】	対策済	看板の表示内容の検討【学校・地域】
156	鑄銭司	瀧上	市道	大村道ノ上線	<u>四辻駅前</u>	通学、通勤のため駅前広場に進入する車が多く、自転車や歩行者と接触する可能性がある。また、送迎で駐車している車が駐車場から発進する際、歩行者と接触しそうになる。	縁石間に外側線の検討【市】	予定	交通安全指導
157	鑄銭司	瀧上	市道	今宿東南線	<u>鑄銭司5878-1付近</u>	歩道が狭く、車道に近いので、危険を感じる。			注意喚起
158	仁保	仁保	国道	376号	<u>仁保市バス停付近交差点</u>	交通量が多く、スピードの速い車が多い。また、地域のゴミ収集所があり、横断する人も多い。			横断箇所の変更
159	仁保	仁保	国道	376号	<u>仁保中郷801-2付近の横断歩道</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。			交通安全指導
160	仁保	仁保	県道	山口鹿野線	<u>仁保中郷956-22付近</u>	トラック等の交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。さらに、井開田交差点に向かって左側に歩道がないため歩道のある側に横断するが、横断歩道がない。			交通安全指導
161	仁保	仁保	市道	仁保市線	<u>市道仁保市線</u>	抜け道として利用され、車のスピードが速い。	外側線の塗り直し【市】 路肩ポールを設置【市】	対策済	交通安全指導 見守り活動

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
162	仁保	仁保	県道	柿木山口線	<u>県道柿木山口線と市道高野西高畠線の交差点付近</u>	横断歩道がない場所を横断するため危険である。	外側線の引き直し【県】	対策済	交通安全指導 スクールバスの乗降場所の変更
163	仁保	仁保	国道	376号	<u>道の駅仁保の郷前の交差点</u>	徳地方面から道の駅前を通過する車が、道の駅入口案内看板によって信号機に気付かず横断歩道者の発見が遅れる。また、登校時は特に通勤車が多く危険である。			交通安全指導
164	仁保	仁保	市道	井開田東井開田西線	<u>仁保川沿い</u>	徳地への抜け道として利用され、スピードの速い車が多い。			交通安全指導
165	仁保	仁保	国道	376号	<u>仁保幼稚園付近の横断歩道</u>	交通量が多い。また、坂で見通しが悪い。			見守り活動重点化 注意喚起
166	仁保	仁保	国道	376号	<u>仁保中郷963-1付近</u>	路側帯が狭く、車との接触の可能性がある。			注意喚起
167	小鯖	大内	市道	8区1区線	<u>上小鯖2692-1付近</u>	一部歩道が整備されておらず、路側帯が狭い。また、すぐ近くの道幅の狭い道路が左にカーブするため歩行者の安全が守られない。	外側線の引き直し【市】	対策済	注意喚起
168	小鯖	大内	市道	13区1区線	<u>桜木大橋から小鯖地域交流センターまで</u>	「スクールゾーン」の標示が薄くなっている。	外側線の引き直し【市】	対策済	注意喚起
169	小鯖	大内	市道	13区1区線	<u>上小鯖1490-1付近</u>	一部道幅が狭くなっており、歩道もない。			注意喚起
170	小鯖	大内	国道	262号	<u>禅昌寺前交差点付近</u>	国道262号から左折してくる車が危険である。また、横断歩道等が設置されていない。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
171	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>氷上橋バス停前</u>	道幅が狭く、交通量が多い。また、見通しが悪い。	道路改良工事の実施【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
172	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>大内矢田北二丁目15-18付近の交差点</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
173	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>大内矢田北六丁目7-5付近</u>	道幅が狭い。また、交通量が多い。	グリーンベルトの設置【市】	対策済	注意喚起
174	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>大内矢田北六丁目1-1付近の交差点</u>	道幅が狭い。また、交通量が多い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	注意喚起
175	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>大内長野804-1付近</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	注意喚起
176	大内	大内	市道	上矢田新矢田線	<u>大内矢田北五丁目12-15付近の交差点</u>	道幅が狭い。また、見通しが悪い。	水路脇に反射柱を設置【市】 交差点マークの設置【市】	対策済	注意喚起
177	大内	大内	市道	御堀5号線	<u>大内御堀五丁目10-4714-4付近の交差点</u>	里道が拡幅されたため通行車両が増え危険である。			注意喚起
178	大内	大内	市道	氷上3号線	<u>大内氷上六丁目1-18付近</u>	適切な場所に横断歩道がない。			注意喚起
179	大内	大内	市道	宮島町氷上線	<u>仁保川沿い</u>	歩道と川土手の道に段差があり、歩行者が歩きにくい。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
180	大内	大内	市道	長野御堀1号線	<u>大内氷上七丁目1-1付近の 交差点</u>	交通量が多く、スピードの速い車が多い。また、横断歩道の線が消えている。	カーブのある坂道に路面標示の設置【市】 横断歩道の塗り直し【警察】 路面標示の設置【市】	対応中	注意喚起
181	大内	大内	市道	金成団地線	<u>金成団地線道路</u>	交通量が多く、スピードの速い車が多い。また、通学時間帯に、車の抜け道になっている。	カーブのある坂道に路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
182	大内	大内	市道	長野御堀2号線	<u>テレビ山口付近の交差点</u>	交通量が多い。また、赤・黄の点滅信号で、児童の横断が危険である。			見守り活動重点化 注意喚起
183	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>大内長野1545-4付近の横 断歩道</u>	交通量が非常に多いが、信号機がない横断歩道のみで児童の横断が危険である。			見守り活動重点化 注意喚起
184	大内	大内	市道	小野高芝線	<u>大内矢田北三丁目21-45付 近の横断歩道</u>	交通量が非常に多いが、信号機がない横断歩道のみで児童の横断が危険である。	路面標示の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
185	大内	大内	市道	長野御堀2号線	<u>下市橋</u>	道幅が狭く、交通量が多いため、歩行する児童のすぐそばを車が走行したり入れ違ったりして危険である。	グリーンベルトの設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
186	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>大内矢田北三丁目2-19付近</u>	信号がない横断歩道で、車がなかなか止まらない。			注意喚起 見守り隊へ情報提供
187	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>大内氷上三丁目14-7付近の 横断歩道</u>	信号がない横断歩道で、車がなかなか止まらない。			交通安全指導
188	大内	大内	国道	262号	<u>国道下歩行者用道路</u>	トラック・車の交通量が多い。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
189	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>小高野橋付近の横断歩道</u>	登下校時に車が止まらない。また、車同士の事故も多い。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
190	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>氷上橋付近の交差点</u>	交通量が多い。			安全に配慮した講習会を開催
191	大内	大内	市道	上矢田1号線	<u>大内矢田北六丁目19付近</u>	歩道がない。また、点滅信号になっているが、交通量が多い。	定周期信号に変更の検討【警察】 側溝段差箇所にポストコーン設置【市】	対応中	交通安全指導
192	大内	大内	市道	上矢田新矢田線	<u>大内矢田北一丁目19-16付近</u>	道幅が狭く、車と歩行者の離合ができない。また、道路脇に用水路があり危険である。			注意喚起
193	大内	大内	市道	下千坊氷上線	<u>大内氷上二丁目1-30付近</u>	歩道が狭い。また、交通量が多い。	歩道拡張工事の実施【市】	対策済	
194	大内	大内	市道	氷上1号線	<u>氷上公民館付近</u>	路側帯がない。また、側溝の蓋が老朽化により破損し比較的大きな穴が点在しており、通行の際に危険である。	路側帯の設置【市】 溝蓋の補修及び破損箇所のグレーチング化【市】	対策済	注意喚起
195	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>大内長野804-1付近</u>	交通量が多い。また、路側帯がない。	溝の蓋掛け【県】 横断歩道の設置【警察】	対策済	交通安全指導
196	大内	大内	市道	上矢田新矢田線	<u>大内矢田北4丁目9-1付近</u>	側溝が深い。蓋がない。	ポストコーン設置【市】	予定	交通安全指導
197	大内	大内	市道	上矢田御堀線	<u>大内御堀2丁目3-16付近の横断歩道</u>	朝の交通量が多く、横断が危険である。			交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
198	大内	大内	市道	宮島町氷上線	<u>仁保川沿い道路</u>	一部ガードレールがない区間がある。	路側帯の設置【市】	予定	交通安全指導
199	大内	大内	県道	山口鹿野線	<u>県道山口鹿野線と市道上矢田新矢田線の交差点</u>	交通量が多く、横断が危険である。			交通安全指導
200	大内	大内	国道	国道262号	<u>下小鱈46-1付近</u>	歩道が凸凹になっており、自転車の走行がしにくい。また、雑木林があり、見通しが悪い。	雑木林の一部枝打ちによる見通しの確保【県】	対策済	交通安全指導
201	大内南	大内	市道	問田1号線	<u>大内問田三丁目4-17付近の交差点</u>	抜け道として通る車からは子どもの横断が予測できない。また、足跡マークが消えている。さらに、付近の大きな道路が混雑しているときに抜け道として通る車が多く、建物等で見通しが悪い。	ミラー設置【市】 破線と路面表示設置 交差点マークの塗り直し	対応中	注意喚起 通行車両に対する注意喚起看板の設置を検討
202	大内南	大内	市道	問田5号線	<u>大内問田三丁目8-15付近</u>	横断歩道も停止線もなく危険である。			横断箇所の変更
203	大内南	大内	市道	下千坊上千坊2号線	<u>大内千防五丁目9-3付近の横断歩道</u>	横断歩道を渡る際、右方向のミラーしかなく左が見えない。			注意喚起
204	大内南	大内	市道	上千坊1号線	<u>大内中央一丁目4-13付近の交差点</u>	抜け道として利用する車からは子どもの横断が予測できない。	ミラーの改良【市】	対策済	注意喚起
205	大内南	大内	市道	上千坊3号線	<u>大内千坊四丁目3-1付近の交差点</u>	抜け道として利用する車からは子どもの横断が予測できない。	路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
206	小郡	小郡	市道	東津橋線	<u>小郡下郷2461-1付近</u>	通勤時間に交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
207	小郡	小郡	市道	津市柳井田線	<u>市道津市柳井田線</u>	道幅が狭い。また、降水量が多いときは用水路が増水する。	反射鏡の設置【市】	対策済	増水時の通学路変更
208	小郡	小郡	市道	山手国森線	<u>蟻ヶ迫溜池付近</u>	ため池からの水路の流れが急で危険である。	安全柵の設置の検討【市】	予定	注意喚起
209	小郡	小郡	市道	長谷福田線	<u>市道長谷福田線</u>	道幅が狭く、交通量が多い。また、見通しが悪いカーブもある。			注意喚起
210	小郡	小郡	市道	竹ノ下深田線	<u>小郡下郷796-5付近</u>	短時間に雨が多量に降ると水路の水位が急上昇し、歩道に溢れ、歩道との境が分かりづらい。	ガードパイプの設置【市】	対策済	
211	小郡	小郡	市道	車田線	<u>巖島神社付近の丁字路</u>	道幅が狭い。また、自動車がスピードをだして通り登下校中の児童が危険である。			見守り活動 注意喚起
212	小郡	小郡	市道	長谷福田線	<u>小郡山手上町32-15付近の横断歩道</u>	信号機のない横断歩道を渡るが、停車しない車が多い。	路面標示の検討【市】	予定	交通安全指導
213	小郡	小郡	市道	長谷福田線	<u>市道長谷福田線の市道山手上金堀線との交差点から市道中山手線との交差点まで</u>	朝は交通量が多い。また、横断歩道や路側帯がない。	路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
214	小郡	小郡	市道	昭和通り国森線	<u>小郡下郷蔵敷879-2付近の交差点</u>	下校時に自転車、歩行者が斜め横断をするので危険である。			見守り活動重点化 注意喚起
215	上郷	小郡	市道	新町岡田線	<u>上郷西踏切</u>	交通量が多い。また、踏切部分の道幅が狭い。	バイパス（県道新山口停車場上郷線）を整備予定【県】 歩行者・自転車専用化予定【市・県】 踏切注意の路面標示設置	対応中	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
216	上郷	小郡	市道	光が丘幹線	<u>小郡新町七丁目1-37付近の 交差点</u>	信号機が設置されたが、待機場所が狭い。			見守り活動重点化 注意喚起
217	上郷	小郡	その他	法定外道路	<u>小郡上郷5283-1付近の山 口線高架下</u>	降雨量が多い際に冠水する。			増水時の通学路変更
218	上郷	小郡	県道	小郡三隅線	<u>新町西交差点及び小郡新町一 丁目15-1付近の横断歩道</u>	横断歩道の線が薄くなり、途中に亀裂がある。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
219	上郷	小郡	その他	法定外道路	<u>小郡かぜの丘25-1232-2 55付近の階段</u>	竹やぶの葉が茂っており、見通しが悪く、通行しにくい。			
220	上郷	小郡	市道	新町岡田線	<u>八方原橋</u>	橋が狭いため、車とのすれ違いが危険である。また、雨の日は水位があがる。	歩行者空間の確保等を検討【市】	未定	
221	上郷	小郡	市道	光が丘街路15号線	<u>上郷小学校前横断歩道</u>	左右の見通しが悪い。	路面標示の設置【市】 横断歩道のカラー化【市】 信号機の設置の検討【警察】	対応中	見守り活動
222	上郷	小郡	国道	9号	<u>小郡IC付近</u>	ガードレールが少ない。また、歩道が狭い。	防護柵の設置【国】	対策済	交通安全指導
223	上郷	小郡	市道	光が丘街路15号線	<u>光が丘南区公民館付近</u>	横断歩道のない道路を渡るため危険である。	外側線の引き直し【市】	対策済	
224	上郷	小郡	市道	光が丘街路15号線	<u>小郡新町七丁目2-23付近</u>	路側帯のラインが薄くなっている。	外側線の引き直し【市】	対策済	

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
225	小郡南	小郡	市道	緑黄金線	<u>小郡栄町1-17付近の交差点</u>	車から歩行者が見えにくい。			見守り活動重点化 注意喚起
226	小郡南	小郡	市道	緑黄金線	<u>平成公園東側</u>	スピードの速い車が多い。	付近に信号機を設置【警察】 横断歩道設置【警察】	対策済	注意喚起
227	小郡南	小郡	市道	駅南20号線	<u>小郡南小学校グラウンド横</u>	路側帯がない。	路側帯の設置【市】	対策済	
228	小郡南	小郡	市道	船倉東割線	<u>市道船倉東割線と市道駅南41号線の交差点</u>	スピードの速い車が多い。	外側線、路面標示を塗り直し【市】 交差点の現場点検を実施【警察】	対策済	交通安全指導
229	小郡南	小郡	市道	駅南7号線	<u>小郡船倉町4-10-1付近</u>	抜け道として利用し、車のスピードが速い。また、路側帯のラインが消えかかっている。	外側線の引き直し【市】	対策済	
230	小郡南	小郡	市道	自歩道駅南1号線	<u>風の道</u>	舗装ブロックが数か所にわたって盛り上がっている。	ブロックの補修【市】	対策済	
231	小郡南	小郡	市道	駅南17号線	<u>小郡南小学校北側</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導 交通安全教育を実施【警察】
232	小郡南	小郡	市道	駅南21号線	<u>小郡南小学校正門前の横断歩道</u>	横断歩道の線が消えかかっている。また、停止線が近いので危険である。	停止線、横断歩道の塗り直し【警察】 交通取締り実施【警察】	対策済	
233	小郡南	小郡	市道	駅南20号線	<u>小郡南小学校南側の道路</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導 交通安全教育を実施【警察】

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
234	小郡南	小郡	市道	駅南10号線	<u>市道駅南10号線と市道船倉中開作線の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			児童に交通安全指導 交通安全教育を実施【警察】
235	小郡南	小郡	市道	駅南40号線	<u>市道駅南40号線と市道駅南42号線の交差点</u>	横断歩道や停止線が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導 交通安全教育を実施【警察】
236	小郡南	小郡	市道	駅南40号線	<u>市道駅南40号線と市道駅南41号線の交差点</u>	横断歩道や停止線が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導 交通安全教育を実施【警察】
237	小郡南	小郡	市道	駅南40号線	<u>市道駅南40号線と市道駅南38号線の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導
238	小郡南	小郡	国道	9号	<u>国道9号線と県道新山口停車場長谷線の交差点</u>	交差点周辺にガードレール等がないため、車が突っ込む危険がある。	ガードパイプ等の設置【国】	対策済	
239	小郡南	小郡	県道	山口阿知須宇部線	<u>新山口駅南口駐車場付近の横断歩道</u>	横断歩道の部分から車両が出入りすることがある。	横断防止柵の設置【県】	対策済	交通安全指導
240	小郡南	小郡	市道	駅南41号線	<u>市道船倉東割線と市道駅南41号線の交差点</u>	スピードの速い車が多い。	一時停止規制【警察】 パトロールの実施【警察】	対策済	交通安全指導
241	小郡南	小郡	市道	船倉中開作線	<u>市道船倉中開作線と市道駅南14号線の交差点</u>	横断歩道が設置されていない。また、交通量が多い。	パトロールの実施【警察】	対策済	交通安全指導
242	小郡南	小郡	市道	駅南22号線	<u>小郡黄金町6-17付近の横断歩道</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。	横断歩道のカラー化【市】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
243	小郡南	小郡	市道	駅南17号線	<u>市道駅南17号線と市道駅南10号線の交差点</u>	信号機が設置されていない。また、停止線と横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
244	小郡南	小郡	市道	船倉中開作線	<u>小郡平成町1-1付近の横断歩道</u>	スピードの速い車が多い。	横断歩道のカラー化【市】 横断歩道と停止線の塗り直し【警察】	予定	
245	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>黒湯南バス停付近</u>	道幅が狭く、路側帯も狭い。	外側線の設置【県】 路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
246	秋穂	秋穂	その他	法定外道路	<u>ため池付近</u>	ため池に防護柵がなく、落下の危険がある。			注意喚起
247	秋穂	秋穂	市道	浜青江線	<u>秋穂東西青江4189付近</u>	道幅が狭い。			注意喚起
248	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂総合支所から秋穂コミュニティセンター前交差点まで</u>	カーブしながら緩やかに下っているため、見通しが悪い。また、スピードの速い車が多い。さらに、横断歩道が東側から来る車から見えにくい。	対応工事【県】 取り締まりの検討【警察】	対応中	交通安全指導
249	秋穂	秋穂	県道	秋穂港線	<u>秋穂東先青江768-95付近</u>	道幅が狭くなり歩道がなくなる。また、大型ダンブが登校時に通り危険である。	草刈り【県】 外側線の検討【県】	対策済	交通安全指導
250	秋穂	秋穂	市道	下村花香線	<u>秋穂東下村6264付近</u>	溝蓋がぐらつく。	ぐらつき対策【市】	対策済	
251	秋穂	秋穂	市道	畠田新町線	<u>秋穂東下村6264付近</u>	細い道から大きい道にでるため見通しが悪い。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
252	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂コミュニティセンター前横断歩道</u>	横断歩道の線が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
253	秋穂	秋穂	市道	下村宮の旦縦貫線	<u>県道宇部防府線と市道下村宮の旦縦貫線の交差点</u>	交差点に道路標識や道路標示がない。	歩道を狭くしている看板を撤去し、路面標示の設置【市】 ゾーン30設置【警察】	対策済	
254	秋穂	秋穂	市道	下左尾2号線	<u>夫婦池横</u>	街灯の間隔が広く、道路が暗い。			防犯灯の検討【地域】
255	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂東6288-3付近の交差点</u>	交通量が多く、見通しが悪い。また、停止しない車があり、歩行者を認識していないドライバーがいる。	路側帯の塗り直し【市】 取締まりの検討【警察】 区画線の塗り直し【県】	対応中	注意喚起 交通安全指導
256	秋穂	秋穂	市道	下村上畠田線	<u>秋穂総合支所付近</u>	車が、一時停止をしない。			交通安全指導
257	秋穂	秋穂	市道	旦川線	<u>秋穂西318付近</u>	街灯がなく、冬は暗い。			防犯灯の検討【地域】
258	秋穂	秋穂	市道	下村宮の旦縦貫線	<u>秋穂東7451-1付近</u>	街灯がなく、冬は暗い。			防犯灯の検討【地域】
259	秋穂	秋穂	市道	南大坪線	<u>秋穂東5986付近</u>	人通りが少ない。			早い時間帯での下校 複数人での下校
260	秋穂	秋穂	市道	下村宮の旦縦貫線	<u>秋穂東7576付近</u>	交通量が多く、大型車が往来している。また、制限速度を守らない車が多い。	外側線の引き直し【市】	対策済	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
261	秋穂	秋穂	県道	秋穂港線	<u>秋穂東768-34付近</u>	街灯が少なく、暗い。また、外側線が薄くなり歩道と区別しにくい。	外側線の引き直し【県】	対策済	早い時間帯での下校 複数人での下校 通学路に面した住宅に外灯 や門灯の点灯協力依頼
262	秋穂	秋穂	市道	六の切線	<u>山口市南消防署秋穂出張所付近</u>	路肩が崩れている。	路肩の整備【市】	対策済	交通安全指導
263	秋穂	秋穂	市道	天田下村線	<u>秋穂地域交流センター付近</u>	交通量が多い。また、制限速度を守らない車が多い。	速度標示の設置【警察】	対策済	交通安全指導 注意喚起 地域広報誌等再度周知【地域】
264	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂西3106-1付近</u>	路面に凹凸がある。また、ブロック塀が高い。	路肩段差の補修【県】	対策済	交通安全指導
265	秋穂	秋穂	市道	下村宮の旦縦貫線	<u>大歳池付近</u>	道路に窪みがある。	路面の補修【市】	対策済	交通安全指導
266	秋穂	秋穂	市道	下村宮の旦縦貫線	<u>秋穂小学校北側</u>	カーブがあるにもかかわらず、減速しない車が多い。	路面標示の設置【市】	対策済	交通安全指導 ゾーン30の再周知
267	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂東4073-11付近</u>	縁石がなく歩道が狭い。また、車が歩行者のすぐ横を通るようになり危険である。	路肩の草刈り【県】 路肩の整備【県】	対策済	交通安全指導
268	秋穂	秋穂	県道	宇部防府線	<u>黒湯南地内</u>	白線がない部分や薄くなっている。また、道幅が狭く、子どもがいてもスピードを落とさない車がある。	外側線の引き直し【県】 パトロールの実施【警察】	対策済	交通安全指導
269	秋穂	秋穂	市道	秋穂校入口線	<u>秋穂小学校前横断歩道</u>	垣根で見通しが悪く、車に気を取られて曲がるため、歩行者を認識しづらい。	路面標示の設置【市】	予定	交通安全指導 見守りの実施

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
270	大海	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂東2789付近</u>	交通量が多い。また、横断歩道がなく横断が危険である。			注意喚起
271	大海	秋穂	市道	大河内浜内線	<u>秋穂東北条1069-4付近</u>	通学時には交通量が多い。また、路側帯が狭い。さらに、外側線が薄くなっている。	グリーンベルトの設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
272	大海	秋穂	市道	大河内浜内線	<u>秋穂東643-1付近</u>	通学時には交通量が多い。また、路側帯が狭い。さらに、外側線が薄くなっている。	グリーンベルトの設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
273	大海	秋穂	市道	浜内線	<u>大海小学校東門前</u>	道幅が狭い。また、朝は交通量が多く、横断するのに危険である。	指導線の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
274	大海	秋穂	県道	宇部防府線	<u>大海小学校正門付近</u>	路側帯が分かりにくい。	外側線の引き直し【県】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
275	大海	秋穂	その他	法定外道路	<u>秋穂東浜内2211付近</u>	路側帯の白線がところどころしか引いていない。	道路改良を検討【地域】	未定	見守り活動重点化 注意喚起
276	大海	秋穂	その他	法定外道路	<u>秋穂東1194-34付近</u>	両サイドの金網フェンスの腐食が進み破損している。	フェンスの設置【管理者】	対策済	
277	大海	秋穂	市道	大河内浜内線	<u>秋穂東1079付近</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。	標識、路面標示の設置【市】	対策済	
278	大海	秋穂	市道	内浜線	<u>秋穂東1842-4付近の三叉路</u>	交通量が多い。また、見通しが悪い。	カーブミラーの設置【市】	対策済	

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
279	大海	秋穂	その他	法定外道路	<u>秋穂東391付近</u>	柵がない。			注意喚起
280	大海	秋穂	市道	大河内浜内線	<u>市道中条線との交差点から防府市までの市道大河内浜内線</u>	抜け道として利用され、交通量が多い。			注意喚起 通学路に面した住宅に外灯や門灯の点灯協力依頼
281	大海	秋穂	市道	小浜線	<u>市道小浜線と市道浜内線の交差点</u>	停止線や標識等がない。	丁字路の路面標示の設置【市】	対策済	
282	大海	秋穂	県道	宇部防府線	<u>秋穂東1955-5付近の交差点</u>	建物の壁で、車から歩行者が見えにくい。			交通安全指導
283	阿知須	阿知須	市道	飛石団地1号線	<u>阿知須2854-5付近の交差点</u>	見通しが悪い。また、朝夕の交通量が多く、スピードの速い車が多い。	指導線等の設置の検討【市】	未定	注意喚起
284	阿知須	阿知須	市道	御米橋砂郷線	<u>阿知須2936-10付近の丁字路</u>	建物が死角になり歩行者・通行車両が見えにくい。	センターライン、T字マークの設置【市】	対策済	注意喚起
285	阿知須	阿知須	市道	前田小苗代線	<u>阿知須4704付近</u>	路側帯が狭い。また、水路に蓋がない。			注意喚起
286	阿知須	阿知須	市道	浜田線	<u>飛石交差点付近から国道190号線高架下まで</u>	道幅が狭く、スピードの速い車が多い。また、街灯がなく、暗い。			見守り活動重点化 注意喚起
287	阿知須	阿知須	市道	小山1号線	<u>阿知須602-3付近</u>	有刺鉄線に引っかかる可能性がある。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
288	阿知須	阿知須	県道	山口阿知須宇部線	<u>阿知須4267-1付近</u>	横断歩道を渡る際に、車のスピードが速く渡れないため、歩道がない道路を渡っている。			注意喚起
289	阿知須	阿知須	国道	190号	<u>国道190号線と県道きらら浜沖の原線の交差点付近の歩道橋</u>	ガードレールの間が小さな子どもがくぐれるような間のため危険である。	転落防止柵設置【国】	対策済	注意喚起
290	阿知須	阿知須	市道	西条小古郷線	<u>阿知須4233-24付近の丁字路</u>	公園より道路に出る際に左右の確認が困難である。			注意喚起
291	阿知須	阿知須	市道	西条小古郷線	<u>阿知須3348付近の丁字路</u>	左右確認が困難である。また、子ども達が道路に飛び出す危険がある。	交差点マークの設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
292	阿知須	阿知須	県道	きらら浜沖の原線	<u>阿知須2982-1付近の交差点</u>	車が信号無視をして過ぎ去る。また、抜け道として利用され、車のスピードが速い。			注意喚起
293	阿知須	阿知須	市道	西条浜村線	<u>阿知須4194付近</u>	緩やかなカーブになっており、見通しが悪い。また、スピードの速い車が多い。	カーブミラーの設置【市】 路面標示の設置【地域】	対策済	交通安全指導 カーブミラー、路面標示の 設置【地域】
294	阿知須	阿知須	市道	飛石団地1号線	<u>阿知須2863付近</u>	スピードの速い車が多い。また、木があり、見通しが悪い。	路側帯の設置【地域】	対策済	交通安全指導 見守り活動強化 外側線の 신설【地域】
295	阿知須	阿知須	市道	昭和橋縄田線	<u>阿知須3321付近の交差点</u>	細い道が多く、児童の飛び出しの可能性が高い。			交通安全指導 飛び出し注意の看板設置検討【地域】
296	阿知須	阿知須	市道	海岸線	<u>阿知須3725-4付近の横断歩道</u>	スピードの速い車が多い。	警ら活動の強化【警察】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
297	阿知須	阿知須	市道	海岸線	<u>阿知須2577付近の横断歩道</u>	見通しが悪い。また、スピードの速い車が多い。	警ら活動の強化【警察】	対策済	集合場所変更 交通安全指導
298	阿知須	阿知須	市道	西条浜村線	<u>阿知須4175付近</u>	手すりがない部分がある。	手すりの設置【地域】	対策済	交通安全指導 手すりの設置【地域】
299	阿知須	阿知須	市道	小古郷岡山線	<u>市道小古郷岡山線と市道植松堂田線の交差点</u>	車通りが多く、横断するのが危険である。	路面標示の設置【市】	対策済	交通安全指導 見守り活動
300	阿知須	阿知須	市道	遠石1号線	<u>市道遠石1号線と市道干拓連絡1号線の交差点</u>	抜け道として利用され、スピードの速い車が多い。	警ら活動の強化【警察】	対策済	集合場所の変更 交通安全指導
301	阿知須	阿知須	その他	法定外道路	<u>阿知須637-1付近</u>	下り坂の斜度がきつく、雨の日など滑る。			交通安全指導
302	阿知須	阿知須	市道	鴨生原前田線	<u>市道鴨生原前田線と県道山口阿知須宇部線の交差点</u>	横道からの人や車が見えにくい。	一時停止線の塗り直し【警察】	対策済	交通安全指導
303	阿知須	阿知須	市道	岩倉浜線	<u>市道岩倉浜線と市道下原門松線の交差点付近</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導 見守り活動重点化 通学路の変更検討
304	阿知須	阿知須	市道	参宮道路線	<u>阿知須中学校前横断歩道</u>	信号機がない。また、横断歩道の線が薄くなっている。さらに、道幅が狭く、登下校時自動車の通行もあるため危険である。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
305	阿知須	阿知須	その他	法定外道路	<u>阿知須4893-3付近</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			見守り活動重点化 注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
306	阿知須	阿知須	市道	浜田線	<u>国道190号線高架下と市道浜田線の交差点</u>	坂道で歩道もなく、登下校時自動車の通行もあるため危険である。また、見通しが悪く、車と自転車との接触が起こる可能性がある。			見守り活動重点化 注意喚起
307	阿知須	阿知須	市道	参宮道路線	<u>阿知須中学校前の坂道</u>	歩道がない。また、夜間は真っ暗で人通りもない。			見守り活動重点化 注意喚起
308	阿知須	阿知須	国道	190号	<u>阿知須中学校前交差点</u>	横断歩道の線が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
309	阿知須	阿知須	市道	御米橋岡山線	<u>井関第2踏切付近</u>	道幅が狭い。また、歩道もないため、車が対向してくるとかなり端を歩くようになり危険である。	外側線の引き直し【市】	対策済	
310	阿知須	阿知須	市道	浜村線	<u>阿知須駅前自転車駐車場付近</u>	歩道が途切れている。また、一方通行だが見通しが悪い。			見守り活動重点化 注意喚起
311	阿知須	阿知須	県道	きらら浜沖の原線	<u>きらら浜中交差点付近</u>	道がかまぼこ状になっており、信号機を見逃す車がある。			注意喚起
312	阿知須	阿知須	市道	海岸線	<u>東条公民館付近</u>	路上駐車が多い。また、カーブになっており、横断歩道が車から見えにくい。			注意喚起
313	阿知須	阿知須	市道	北砂郷木船線	<u>阿知須西条4240付近の交差点</u>	停止線がない。また、一方通行はあるが、どちらが優先かわからない。			
314	阿知須	阿知須	市道	二ノ宮東西線	<u>阿知須4840-2付近</u>	横断歩道が設置されていない。また、交通量が多い。	横断歩道の設置【警察】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
315	阿知須	阿知須	市道	北砂郷木船線	<u>阿知須3217付近</u>	信号機のある交差点を避けて通る車のスピードが速い。	路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
316	阿知須	阿知須	市道	海岸線	<u>築地公園付近</u>	横断歩道が設置されていない。また、スピードの速い車が多い。			注意喚起
317	阿知須	阿知須	市道	岩倉浜線	<u>阿知須647付近</u>	路側帯が狭い。また、外側線が消えかかっている。	外側線の引き直し【市】	対策済	交通安全指導
318	阿知須	阿知須	国道	190号	<u>阿知須4892-1付近の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。	歩道の確保【地域】	対策済	通学路の変更 交通安全指導【警察】
319	阿知須	阿知須	市道	御米橋岡山線	<u>阿知須4841-1付近</u>	路側帯が狭い。また、ガードレールがない。			危険性の周知 交通安全指導
320	井関	阿知須	市道	由良前仙在线	<u>市道由良前仙在线と野口引野線の交差点</u>	交通量が多い。また、スピードの速い車が多い。さらに、横断歩道が見えづらい。			見守り活動重点化 注意喚起
321	井関	阿知須	市道	長通須田線	<u>阿知須浜表5558付近</u>	横断歩道が設置されていない。また、スピードの速い車が多い。さらに、街灯が少ない。			注意喚起
322	井関	阿知須	市道	由良前仙在线	<u>河内交差点付近</u>	交通量が多い。また、歩道を横切つての車の出入りが多い。			注意喚起
323	井関	阿知須	市道	由良前仙在线	<u>阿知須6773付近</u>	歩道が途切れている。また、交通量が多い。さらに、信号機もない横断歩道を渡るのに危険である。	道路改良の検討【市】 草刈りの実施【市】	対応中	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
324	井関	阿知須	市道	野口仙在線	<u>阿知須8413付近の丁字路</u>	見通しが悪い。	外側線の設置【市】	対策済	注意喚起 カーブミラーの設置【地域】
325	井関	阿知須	その他	農道	<u>阿知須5694付近</u>	見通しが悪い。また、下り坂で車のスピードが速い。	路面標示の設置【市】	対策済	注意喚起
326	井関	阿知須	市道	浜表野口線	<u>阿知須5526付近の横断歩道</u>	横断歩道に人がいても車が止まらない。	路面標示の検討【市】	未定	
327	井関	阿知須	その他	農道	<u>井関小学校から阿知須5526 付近の交差点まで</u>	天候により竹がしなるため車道に出なければならぬ。	竹藪の剪定【市】	対策済	
328	井関	阿知須	市道	野口焼野線	<u>井関川沿い</u>	交通量が多い。	交通規制について検討【警察】	未定	
329	井関	阿知須	市道	長通須田線	<u>市道長通須田線と市道由良前 仙在線の交差点</u>	見通しが悪い。			注意喚起
330	井関	阿知須	市道	旦北岡線	<u>市道旦北岡線と市道旦西2号 線の交差点付近</u>	空き小屋に不審者が潜んでいてもわからないため危険である。			注意喚起
331	井関	阿知須	県道	善和阿知須線	<u>県道善和阿知須線と市道旦北 岡線の交差点</u>	横断歩道前で信号を待つが、子どもが飛び出しそうである。			交通安全指導【警察】
332	井関	阿知須	市道	野口引野線	<u>井関川沿い道路</u>	草木が茂っており視界が悪い。	定期的に剪定している【県】	対策済	

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
333	井関	阿知須	市道	縦貫線	<u>枝川コミュニティセンター付近</u>	雑草が生い茂り低学年の目の高さほどあり通行に支障がある。	草刈りの実施【市】	対策済	
334	井関	阿知須	市道	参宮道路線	<u>市道参宮道路線と旦北岡線の交差点</u>	スピードの速い車が多い。	横断歩道のカラー化【市】	対策済	注意喚起の看板設置【地域】
335	井関	阿知須	その他	法定外道路	<u>阿知須5468付近</u>	草木が茂っており視界が悪い。			定期的な草刈り【地域】
336	井関	阿知須	その他	法定外道路	<u>阿知須変電所付近の地下道</u>	地下道内が暗く、ミラー等もないため、自転車と接触の可能性が高い。また、不審者の目撃情報がある。			交通安全指導 カーブミラーの設置を検討【地域】
337	井関	阿知須	市道	参宮道路線	<u>阿知須2096-9付近の交差点</u>	急な坂道になっており、見通しが悪い。	路面標示の設置【市】	対策済	
338	井関	阿知須	県道	善和阿知須線	<u>阿知須6717-1付近</u>	街路灯・防犯灯がなく暗い。また、不審者の目撃情報がある。			交通安全指導 防犯灯の設置検討【地域】
339	井関	阿知須	市道	野口焼野線	<u>市道野口焼野線と市道引野線との交差点</u>	車のスピードが速い。また、見通しが悪い。	定期的に剪定している【市】	対策済	
340	井関	阿知須	市道	長通須田線	<u>赤迫橋付近の交差点</u>	登り坂で見通しが悪い。	カーブミラーの設置の検討【市】	未定	
341	井関	阿知須	県道	南部海岸道路	<u>阿知須変電所付近の地下道</u>	両端に溝あり、暗くなると見えにくい。また、出入口が坂になっており、雨天時滑りやすい。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
342	井関	阿知須	市道	赤迫仙在線	<u>上赤迫橋</u>	スピードの速い車が多い。また、交通量も多い。	横断報道及び横断歩道の予告標示の塗り直し【警察】	予定	交通安全指導
343	井関	阿知須	市道	由良前仙在線	<u>佐山河内1448付近の横断歩道</u>	建物の塀で、車から横断歩道前の歩行者が見えにくい。	横断歩道の予告標示の塗り直し【警察】	予定	交通安全指導
344	中央	徳地	国道	489号	<u>徳地小古祖889-1付近の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			交通安全指導
345	中央	徳地	国道	376号	<u>徳地堀1744付近</u>	道幅が狭く、歩道がない。また、交通量が多い。			見守り活動重点化 注意喚起
346	中央	徳地	国道	376号	<u>徳地交番前交差点</u>	交通量が多い。信号機が設置されていないため、道路横断の意思を示しても車が止まらない。			見守り活動重点化 注意喚起
347	中央	徳地	国道	376号	<u>徳地堀1704-1付近</u>	歩道がなく、溝がむき出しである。	ポールを設置【県・国】 蓋設置可能な箇所は蓋設置済【県・国】	対策済	
348	中央	徳地	県道	防府徳地線	<u>徳地伊賀地2437付近の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			注意喚起
349	中央	徳地	県道	防府徳地線	<u>中塚橋と防府徳地線の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			注意喚起
350	島地	徳地	国道	489号	<u>徳地上村付近の交差点</u>	横断する際、スピードの速い車が多い。			注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
351	島地	徳地	市道	蔵場・上村線	<u>徳地上村450付近</u>	外側線が消えかかっている。	外側線の引き直し【市】	対策済	
352	島地	徳地	市道	大久保・大町線	<u>島地小学校前</u>	用水路が深く、ガードレールがない。	転落防止柵の設置【市】	対策済	
353	島地	徳地	県道	串戸田線	<u>徳地島地2181-11付近</u>	歩道橋の階段が破損している。また、冬場は凍結し、転倒の可能性が高い。	損傷部分の補修【県】	対策済	
354	島地	徳地	国道	376号	<u>国道376号線と市道佐野・小田線の交差点付近の横断歩道</u>	信号機が設置されていない。また、交通量が多い。	横断旗の設置【警察】	対策済	立哨 注意喚起
355	島地	徳地	市道	大久保・大町線	<u>島地小学校裏の山</u>	急傾斜地崩壊特別危険地域に指定されており、崖崩れの可能性が高い。	急傾斜地崩壊対策事業で斜面对策を実施【県】	対策済	
356	島地	徳地	市道	島地・下藤木線	<u>徳地島地57付近の横断歩道</u>	車の出入りが多い。また、横断歩道の線が薄くなっている。	外側線の引き直し【市】 横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
357	島地	徳地	国道	376号	<u>大久保橋付近の横断歩道</u>	交通量が多い。また、横断歩道の線が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し【警察】	対策済	
358	島地	徳地	国道	376号	<u>国道376号線と市道蔵場・上村線の交差点</u>	落石防護柵のないところから落石がある。			迂回路で通学 交通安全指導 見守り活動
359	島地	徳地	国道	376号	<u>徳地上村1282付近</u>	崖より落下した大岩と削られた崖が大雨の際に危険が及ぶ。	防災事業で対応予定【県】	予定	注意喚起

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_ 学校・地域関係者等
360	島地	徳地	国道	376号	<u>徳地上村1273付近</u>	車のスピードが速い。	草刈り【県】 パトロール実施【警察】	対策済	交通安全指導 見守り活動
361	島地	徳地	市道	大久保・大町線	<u>島地小学校正門前</u>	道幅が狭い。また、交通量が多い。			交通安全指導 見守り活動 登下校の送迎のルール徹底
362	島地	徳地	市道	大久保・大町線	<u>徳地島地57付近</u>	横断歩道と用水路の間にガードレールがなく、転落する危険がある。	外側線の延長及び塗りなおし【市】	予定	通学路の変更を検討
363	八坂	徳地	県道	山口鹿野線	<u>徳地八坂898付近の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			注意喚起
364	八坂	徳地	国道	489号	<u>徳地八坂1283付近の交差点</u>	見通しが悪い。また、信号機が設置されていないため、横断が危険である。			見守り活動重点化 注意喚起 のぼり旗の設置
365	八坂	徳地	市道	上八坂・才契線	<u>八坂小学校前</u>	道路と田の段差が大きいため、落下の際危険である。	ガードパイプの設置【市】	対策済	
366	八坂	徳地	市道	交流広場畠田線	<u>岩崎橋付近</u>	川の境となる柵（フェンス）が一部なく、歩行時に転落の危険性がある。			注意喚起
367	八坂	徳地	市道	乙女・上八坂線	<u>徳地地域交流センター八坂分館付近</u>	道路陥没があり、雨が降ると大きな水たまりになる。また、道幅が狭い。	道路舗装の補修【市】	対策済	
368	八坂	徳地	国道	489号	<u>やまぐちサッカー交流広場付近の横断歩道</u>	横断歩道の線が薄くなっている。また、カーブの上下から来る車から横断歩道が見えにくい。	横断歩道の塗り直し【警察】 横断歩道のカラー化【県】	対策済	交通安全指導

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
369	八坂	徳地	県道	山口鹿野線	<u>県道山口鹿野線と市道乙女・上八坂線の交差点</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。また、車のスピードが速い。			交通安全指導 見守り活動
370	八坂	徳地	国道	489号	<u>やまぐちサッカー交流広場付近の横断歩道</u>	見通しが悪い。また、信号機が設置されていないため渡るのに危険である。	中央線の引き直し【警察】	対策済	交通安全指導 注意喚起の横断幕等の設置を検討
371	八坂	徳地	国道	489号	<u>徳地船路683-7付近の横断歩道</u>	スピードの速い車が多く、横断するのが危険である。	交通立哨の実施【警察】	予定	交通安全指導
372	生雲	阿東	市道	畑ヶ浴線	<u>生雲小学校前の市道畑ヶ浴線</u>	道幅が狭く、歩道がない。また、車のスピードが速い。さらに、人気がなく、街灯もない。	路面標示の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
373	生雲	阿東	県道	吉部下篠目線	<u>阿東生雲中319付近</u>	白線の途切れている部分があり、歩道と車道の見分けが難しい。	外側線の引き直し【県】	対策済	交通安全指導
374	生雲	阿東	県道	迫田篠目停車場線	<u>生雲バス停付近の横断歩道</u>	登下校時に交通量が多く、車のスピードが速い。また、信号機が設置されていない。さらに、横断歩道の線が消えかかっている。			スクールバス及び生活バスの乗降場所を変更
375	生雲	阿東	県道	迫田篠目停車場線	<u>田野中バス停付近</u>	カーブがあり見通しが悪い。また、スピードの速い車が多く、横断歩道もないため、横断が危険である。			のぼり旗の設置 交通安全指導 横断場所変更
376	さくら	阿東	県道	萩篠生線	<u>三谷踏切付近</u>	横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			注意喚起
377	さくら	阿東	県道	篠目徳佐下線	<u>三谷駅前</u>	交通量が多い。また、道幅が狭く、大型車両が通る。	外側線の引き直し【市】	対策済	

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通 管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
378	さくら	阿東	市道	地福市惣原線	<u>阿東地福上1826-4付近</u>	道幅が狭く、歩道がない。また、交通量が多い。	路面標示の設置【市】	対策済	見守り活動重点化 注意喚起
379	さくら	阿東	県道	篠目徳佐下線	<u>渡川公会堂付近</u>	速度表示がなく、直線な道路のため、スピードの速い車が多い。			注意喚起
380	さくら	阿東	県道	篠目徳佐下線	<u>さくら小学校から阿東中学校までの県道篠目徳佐下線</u>	スクールゾーンとなっているが、直線な道のため、スピードの速い車が多い。また、センターラインが消えている。	外側線の引き直し【県】	対策済	
381	さくら	阿東	市道	馬場線	<u>阿東地福下1330付近</u>	欄干のない深い溝があり、児童が転落する危険がある。また、カラーコーンが朽ちて折れている。	転落防止柵、ポールを設置【市】	対策済	
382	さくら	阿東	市道	市井原線	<u>名草橋付近</u>	橋手前に欄干がなく、阿武川に転落する危険がある。また、橋の欄干の高さが73cmしかなく低いため、何かの際に川に転落する危険性がある。	転落防止柵設置を検討中【市】	予定	
383	さくら	阿東	市道	岡草第2線	<u>篠目川沿い</u>	ガードレールがない。また、道がカーブしているため対向車から死角になる。	カーブミラーの設置【市】 外側線の設置を検討中【市】	対応中	
384	さくら	阿東	県道	萩篠生線	<u>三谷踏切付近の交差点</u>	朝の交通量が多い。また、横断歩道が設置されていない。			交通安全指導
385	さくら	阿東	県道	篠目徳佐下線	<u>名草駅付近</u>	家のない場所、外灯のない場所が多く、逃げ込める場所がない。また、横断歩道が消えかかっている。			防犯灯の検討【地域】
386	さくら	阿東	その他	法廷外道路	<u>阿東地福下1418-2付近</u>	人気がない。また、雨が降ったら水が木の根から流れ出る。			木の伐採【地域】

整理番号	小学校	中学校	路線種別	路線名	具体的な場所	危険箇所の状況	対策内容（ハード面）_道路・交通管理者等	対策状況	対策内容（ソフト面）_学校・地域関係者等
387	さくら	阿東	市道	市井原線	<u>阿東地福下1055-1付近</u>	道路が急に狭くなるが歩道やラインがない。			見守り活動
388	さくら	阿東	国道	9号	<u>市井原交差点</u>	交通量が多い。	歩行者用青信号の時間を延長【警察】	対策済	見守り活動
389	さくら	阿東	国道	489号	<u>国道489号と市道若小幡線の交差点付近</u>	途中から歩道がなくなり危険である。	草刈り【県】 歩道の設置検討【県】	対応中	交通安全指導
390	さくら	阿東	市道	地福市惣原線	<u>阿東地域交流センター地福分館付近</u>	車の出入りが多い。また、街灯が少なく、暗い。			防犯灯の検討【地域】
391	さくら	阿東	県道	徳佐下篠目線	<u>阿東地福上1713付近</u>	街灯が少なく、暗い。			防犯灯の検討【地域】
392	徳佐	阿東東	国道	9号	<u>阿東徳佐下95-1付近</u>	交通量が多い。また、横断歩道が設置されていないため渡るのに危険である。			注意喚起
393	徳佐	阿東東	国道	315号	<u>長沢交差点より東側道路</u>	歩道が狭い。また、冬季時は雪の除雪で歩行が困難になる。	道路、歩道の改良工事【国】	対策済	
394	徳佐	阿東東	国道	9号	<u>阿東総合支所前交差点付近</u>	歩道が狭い。また、冬季の積雪の際、国道の除雪により雪が歩道に入り歩行が困難になる。			注意喚起
395	徳佐	阿東東	国道	9号	<u>上市東交差点付近</u>	冬季の積雪の際、国道の除雪により雪が歩道に入り歩行が困難になる。			注意喚起