

令和7年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場の維持管理状況の情報の公表

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

一般廃棄物の種類	単位:t												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
破碎残渣	92.48												92.48
合計	92.48												92.48

遮水工の点検 【遮水効果が低下するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	4月22日											
点検結果	異状なし											
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

擁壁等の点検 【損壊するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	4月22日											
点検結果	異状なし											
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

調整池の点検 【損壊するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	4月22日											
点検結果	異状なし											
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

浸出水処理施設の点検 【機能に異状がないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	4月22日											
点検結果	異状なし											
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

防凍のための点検

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	—											
点検結果	—											
措置を講じた日	—											
措置を講じた内容												

残余容量の測定

点検日	
点検結果	

令和7年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場 放流水水質検査結果

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2

令和7年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場 地下水水質検査結果

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2